

A MARDOM DECOR TERMÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓI:

Telepítés előtt:

1. Termék ellenőrzése

- Győződjön meg arról, hogy a lécek jó állapotban vannak - nincsenek repedések, mechanikai sérülések
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelemek (pl. kapcsok, csavarok) illeszkednek a díslécekbe, és nem sérültek meg

2. Felület előkészítése:

- A falaknak és a padlónak száraznak, tisztának és simának kell lennie
- Ellenőrizze, hogy a helyszínen nem futnak-e elektromos kábelek, vízvezetékek vagy más olyan alkatrészek, amelyek a fúrás során megsérülhetnek

3. Szerszám kiválasztása:

- Használja a megfelelő szerszámokat a vágáshoz és az összeszereléshez
- A lécek vágásakor viseljen egyéni védőfelszerelést, például védőszemüveget és kesztyűt

Összeszerelés közben:

1. Biztonságos vágás

- Használjon stabil felületet a lécek vágásához
- Győződjön meg arról, hogy a szerszámok élesek és megfelelően felszereltek

2. Ragasztóval történő rögzítés

- Használja a formázóanyagot és az aljzat felületének megfelelő ragasztót
- Jól szellőző helyiségben dolgozzon, hogy elkerülje a ragasztógőzök belélegzését

3. Szög/csavaros rögzítés

- Jelölje meg a fúrás helyét, hogy elkerülje a szerelés során a véletlen sérülését
- Fúrás közben tartsa stabilan a fúrót

Használat közben:

- Ne használja a léceket nehéz tárgyak alátámasztására

- Kerülje az erős nyomást, ütések vagy más olyan műveleteket, amelyek károsíthatják vagy meglazíthatják őket

Tisztítás és ápolás:

- Magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszobákban) használjon vízálló szegélyléceket
- Rendszeresen ellenőrizze a víz vagy nedvesség felhalmozódását az illesztéseknél
- A léceket puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa

Mit kell elkerülni:

- Ne próbálja meg kiegyenesíteni vagy meghajlítani a láthatóan sérült léceket - megrepedhetnek
- Ne használjon nem megfelelő szerszámokat vagy szerelési technikákat, amelyek a díszlécek, falak stb. sérüléséhez vezethetnek.
- Ne helyezzen el lábazati szegélyléceket szélsőséges körülmények között lévő helyiségekben, ha azok nem alkalmasak erre (pl. magas hőmérséklet, nagyon magas páratartalom)

A károk kezelése:

- Ha a szegélyléc meglazul, javítsa ki a megfelelő ragasztóval vagy szerelje újra
- Látható repedések esetén cserélje ki a sérült alkatrészt a további károk megelőzése érdekében

Ne feledje: mindig kövesse a szegélyléc gyártójának utasításait és az anyagspecifikus ajánlásokat. A díszlécek gondos beépítése és karbantartása biztosítja az esztétikus megjelenést és tartósságot az elkövetkező évekre.

Kapcsolat a gyártóval:

Mardom Sp. z o.o.
Ratajska 11a, 91-231 Lodz
www.mardomdecor.com
tel. +48 728 369 525
mardom@mardom-sp.pl